


Крамболы, декоративные элементы и латунный стержень




1 В этом выпуске мы начнем работу со сборки нового декоративного элемента, который будет установлен на носу нашей модели; затем мы перейдем к изготовлению крамболов. Возьмите детали С102В и С102А, которые прилагаются к данному выпуску, и обработайте их с помощью надфиля и наждачной бумаги.



2 Приклейте голову фигурки С102В так, как показано на фотографии. Если необходимо сделать ее положение более естественным, вы можете слегка подправить штифт, на который надевается голова.

3 Продолжайте собирать фигурку С102В. Определите, в каком положении должны находиться ноги, после чего вставьте и приклейте их в этом положении.




Точки
соприкосновения

4 Возьмите декоративный элемент С102А, обработайте его как обычно, а затем проверьте, чтобы он правильно соединялся с фигуркой С102В.





5 Нанесите небольшое количество клея на точки соприкосновения между двумя декоративными элементами (за головой фигурки С102В и на ее правую руку), после чего склейте их, завершив таким образом сборку декоративного элемента С102.

6 Нанесите на декоративный элемент С102 тонкий слой грунтовки по металлу, а затем покрасьте его краской цвета «античное золото». Дождитесь полного высыхания краски и уберите эту деталь — мы вернемся к ней в следующих выпусках.




7 Теперь вы можете начать сборку первого крамбола. Извлеките из матрицы, прилагаемой к данному выпуску, детали, которые показаны на фотографии. Кроме того, отрежьте от латунного стержня диаметром 1 мм фрагмент длиной 15 мм.




8 Вставьте фрагмент латунного стержня в отверстия деталей А и D. Приклейте стержень таким образом, чтобы он не выступал из отверстия детали D.




9 Наденьте и приклейте вторую деталь D на латунный стержень — с противоположной стороны от первой.




10 Приклейте к детали А из предыдущего шага деталь В и деталь С, выровняв края всех трех деталей так, как показано на фотографиях.



11 Теперь приклейте к изготовленной вами конструкции вторую деталь А, тщательно выровняв их края.



12 Следуя инструкциям шагов 9–11, приклейте к будущему крамболу детали В, С, D и А, выравнивая их края по отношению ко всем расположенным ниже деталям.




13 Чтобы завершить сборку крамбола, необходимо приклеить к изготовленной в шаге 12 конструкции очередные детали В, С, D и А, тщательно выравнивая их относительно нижних деталей. Наклейте на конец латунного стержня еще одну деталь D и с помощью напильника обработайте край стержня, чтобы он не выступал из детали D.



14 Слегка обработайте крамбол наждачной бумагой, чтобы скрыть швы между составляющими его деталями.



15 Покрасьте крамбол той же краской цвета «берлинская лазурь», которую вы использовали для корпуса модели. Лучше нанести два слоя краски, причем перед нанесением второго слоя необходимо дать первому слою полностью высохнуть.



16 Чтобы завершить покраску крамбола, покрасьте в черный цвет его выступающие детали так, как показано на фотографиях.



17 Из оставшихся деталей сделайте второй, точно такой же крамбол, повторив все вышеописанные операции по сборке.